

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega “Los Hechiceros”	CONTADOR	BODEGA	69



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Regular

Observaciones:

Acceso abierto. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Hechiceros"	CONTADOR	BODEGA	69

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	853 / 847,5	Desnivel (m)	5,5
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	25
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Refuerzos de madera
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	cercera 4
Cota en superficie (m)	862	857	854	861,5
Acabado	Piedra	Piedra	No tiene	Piedra
Estado	Bueno	Bueno	Taponada	Bueno

Observaciones:

Disposición de tres naves que se ramifican desde el inicio. La nave de la izquierda cuenta con una comunicación tapada con la bodega 72 (*Señoritas*). La cercera 1 sirve en un nivel superior a la bodega 78 (*Las Dos Bodegas I*). La cercera 2 sirve a la nave central y a la de la derecha. La cercera 3 baja hasta la bodega 47 (*Las Monjas*), encontrándose taponada justo encima de la presente bodega. Restos de mobiliario y de inscripciones en paredes de una peña juvenil. Restos de materiales carbonizados y de basura. Sin síntomas de actividad. Foto de cerceras 2, 3 y 4 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1