

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Lojería"	ACCESO BODEGA	BODEGA	6



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	1. San Pedro
Localización	En la zona norte, en un callejón entre la Calle Alta y la Calle Real
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El nombre deriva de "La Alojoría". El acceso se realiza a través de un patio, en el que arranca una sala con bóveda de cañón en sillería. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Lojería"	ACCESO BODEGA	BODEGA	6

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	831 / 830,5	Desnivel (m)	0,5
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Pasillo	Nº escalones	1
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y arcos de piedra en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3
Cota en superficie (m)	839	839	848
Acabado	No tiene	Ladrillo	No tiene
Estado	Taponada	Bueno	Taponada

Observaciones:

Respira con la bodega 5 (*Tío Gil I*). Tenía un tramo de unos 15 metros más de galería, hundido en 1998 debido a una fuga de agua. Este tramo estaba reforzado con bóveda de cañón en sillería, que rompió por el costado. La fuga pudo estar actuando desde 1984, cuando se llevó agua corriente hasta la bodega 72 (*Señoritas*). En el mincho que sale a la izquierda se cultivaban champiñones. La cercera 2 fue recuperada recientemente, ya que se encontraba taponada. La cercera 3 servía probablemente en un nivel superior a la bodega 37 (*Locaído*). Fotos de cerceras 2 y 3 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1