

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Abuelos"	ACCESO BODEGA	BODEGA	46



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	-
Cerramiento de fachada	
Tipo de cubierta	
Material de cubierta	
Estado de conservación	Ruina parcial

Observaciones:

El acceso original a la bodega se encuentra taponado. Según las hipótesis recogidas, el acceso a esta bodega debía de estar muy próximo al de la bodega contigua a la izquierda (45-*Calle Alta*). El muro de contención presenta riesgos de desprendimiento.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Abuelos"	ACCESO BODEGA	BODEGA	46

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838,3 / 834,2	Desnivel (m)	4,1
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda tabicada
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	846	852		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Bueno	Bueno		

Observaciones:

El acceso original está taponado, y el actual se realiza por un agujero de respiración desde la bodega 47 (*Las Monjas*). Respira con las bodegas 44 (*El Duque*) y 47 (*Las Monjas*) en varios puntos. Destaca por su elaborado acabado el pavimento del primer mincho a la derecha, con los tajones labrados en el terreno original. Existe un pasillo excavado paralelo a la nave principal, interrumpido en su punto medio, que responde a las fases de construcción de la bodega. Interesante red de enebro. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso taponado



Nave subterránea



Cercera 1