


	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "García II"	LAGAR ALMACÉN	-	<b>112</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	4. La Charca
<b>Localización</b>	Calle La Charca nº3
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Almacén
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Al edificio original se adosa un añadido realizado en fábrica de bloque de cemento y con cubierta de fibrocemento, a través del que se realiza el acceso. El edificio original conserva su aspecto tradicional.</p>
---

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "García II"	LAGAR ALMACÉN	-	<b>112</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4,8 x 4,5 x 2
<b>Capacidad (cántaras)</b>	2700
<b>Longitud de palanca (m)</b>	11

### Elementos existentes

☐ Pila uva   
 ☐ Pila mosto   
 ☒ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

### Observaciones:

Se observan los dos portajones de descarga de la uva, uno en cada fachada. En el interior se aprecian las trazas de la pila de la uva. Conserva parte de su aspecto tradicional.



*Portajón y Cargadero*



*Cargadero*