

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Sepúlveda"	MERENDERO	BODEGA	29



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	C/ La Charca, 2b y 2c
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos aprovechando el desnivel
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

#### Observaciones:

La edificación consta de dos merenderos adosados. A la bodega se accede bordeando la edificación por la derecha, tras superar un vallado de madera. La denominación de la bodega procede de la familia *Sepúlveda*, que gozó de importancia en la localidad. Es posible que contara con un lagar.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Sepúlveda"	MERENDERO	BODEGA	29

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	839 / 838	<b>Desnivel (m)</b>	1
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>		<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>	Tierra		
<b>Acabado superior</b>			
<b>Estado</b>	Malo		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Larga (>30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Desprendimientos graves

CERCERA/S	cercera 1			
<b>Cota en superficie (m)</b>	850,1			
<b>Acabado</b>	No tiene			
<b>Estado</b>	Taponada			

#### Observaciones:

El cañón original ha desaparecido. Los desprendimientos se encuentran en el primer tramo de galería, estando el resto en buenas condiciones estructurales. Respira con bodega 28 (*Tío Zacarías*), con la 30 (*Mayorazgo*) en dos puntos y con la 27 (*Los Escolares*). En la nave del fondo existe una red de enebro, sobre la cual hay un pequeño agujero que comunica con una cavidad sin identificar. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda de la nave. Sin síntomas de actividad



Acceso



Nave subterránea



Cercera