

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Buenaparte"	CONTADOR	BODEGA	63



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera sur del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Las jambas y el dintel de la puerta se resuelven con piedra en sillería. Conserva parte de su aspecto tradicional. Acceso abierto. Según el Censo de bodegas de 1996, en esa fecha esta bodega estaba abandonada.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Buenaparte"	CONTADOR	BODEGA	63

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	847 / 842 - 841,3	Desnivel (m)	5 - 5,7
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	21
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	A tramos: Bóv. cañón en sillería + Bóv. tierra + Bóv.mitrada		
Estado	Regular		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno


CERCERA/S				
Cota en superficie (m)	854,5			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

Restos de mobiliario y de inscripciones en paredes de una peña juvenil.



Acceso



Nave subterránea



Cercera