

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Castillejo"	CONTADOR	BODEGA	99



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	Calle La Charca nº17
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Camino
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Dintel de la puerta de fábrica de ladrillo. A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional. La cercera de la bodega 108 (*Salinas II*), que está actualmente taponada, se encuentra en superficie en el espacio de esta edificación.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Castillejo"	CONTADOR	BODEGA	99

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,2 x 3,2 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1100
Longitud de palanca (m)	6,5

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
-------------------------------	--------------

Observaciones:

Probablemente el lagar desapareció hace bastante tiempo. La pila del mosto se ubica en la bodega subterránea, donde se observa la canilla de piedra.



Canilla

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Castillejo"	CONTADOR	BODEGA	99

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	842,3 / 839,7	Desnivel (m)	2,6
Orientación	Noreste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	14
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Hormigón
Elementos de refuerzo	Arcos de hormigón
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno


CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	848			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

El suelo de la bodega está levantado un metro aproximadamente. Respira con la bodega 100 (*La Villa*).



Acceso



Nave subterránea



Cercera