

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "San Antonio I"	ALMACÉN	BODEGA	52



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	C/San Antonio nº3
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Almacén
Uso antiguo	
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El espacio sobre rasante era un solar hace pocos años.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "San Antonio I"	ALMACÉN	BODEGA	52

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	841 / 841	Desnivel (m)	0
Orientación	Suroeste		
Acabado inferior	Pasillo	Nº escalones	
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda de tierra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	Grava
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	845			
Acabado	Tubo plástico			
Estado	Bueno			

Observaciones:



Acceso



Nave subterránea



Cercera