

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Olmo"	CONTADOR	BODEGA	73



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera norte del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Esta bodega se conoce también como "*Las Bravas*". Las jambas y el dintel de la puerta se resuelven con piedra en sillería. A la fachada se adosa un poyo. El contador se cubre con bóveda de piedra en mampostería. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Olmo"	CONTADOR	BODEGA	73

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	849,5 /	Desnivel (m)	
Orientación	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	

CERCERA/S	cercera 2			
Cota en superficie (m)	858,5			
Acabado	Piedra			
Estado	Regular			

Observaciones:

No ha sido posible el acceso a la bodega. Desde el acceso parece que la bodega se encuentra en buen estado de conservación. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. No ha sido posible comprobar la relación entre la cercera y esta bodega. Dicha cercera cuenta con una comunicación con la bodega 72 (*Señoritas*).



Acceso



Cercera