

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Chanfolines"	VIVIENDA	BODEGA	140



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	C/ El Viso, nº21
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Vivienda
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El lagar se encontraba en el espacio de la edificación actual. El acceso actual a la bodega se encuentra a la derecha de la edificación, y es independiente a ésta.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Chanfolines"	VIVIENDA	BODEGA	140

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4,5 x 4,4 x 1,8
Capacidad (cántaras)	2200
Longitud de palanca (m)	9,9

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
-------------------------------	--------------

Observaciones:

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Chanfolines"	VIVIENDA	BODEGA	140

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	848 / 844.4	Desnivel (m)	3,6
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	26
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda de tierra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera
Estado	Regular

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	850	854		
Acabado	Tubo metálico	No tiene		
Estado	Taponada	Taponada		

Observaciones:

La parte superior del cañón de acceso fue tapada y desviada, añadiendo un tramo perpendicular con bóveda y escalones de cemento. La galería subterránea se desarrolla en el estrato arenoso. Huellas en bóveda de red de enebro. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1