

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "Beltrán II"	ALMACÉN	-	129



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Avenida Gomel, 59 y 61
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Se trata de una edificación que albergaba dos lagares, y que en la actualidad está dividida en dos propiedades diferentes. Las esquinas, jambas y dinteles de puertas y portajones de descarga se resuelven con piedra en sillería. Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "Beltrán II"	ALMACÉN	-	129

2- LAGAR – sobre rasante

LAGAR 1

Dimensiones lagar (m)	4,3 x 4,4 x 2
Capacidad (cántaras)	2300
Longitud de palanca (m)	11,8

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
------------------------	---------------------------

LAGAR 2

Dimensiones lagar (m)	4,1 x 4,4 x 2
Capacidad (cántaras)	2200
Longitud de palanca (m)	11,2

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
------------------------	--------------

Observaciones:

El lagar 1 conserva los portajones de descarga. Su pila del mosto se ha reconvertido en foso de taller. Se conserva la piedra en la que apoyaban los maderos que sujetaban el cargadero.



Portajón de descarga



Portajón de descarga