

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Villa"	MERENDERO	BODEGA	100



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	Calle La Charca n.º 19 y 21
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Camino
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El edificio original se ha dividido en dos: el de la derecha, correspondiente al nº21, conserva su aspecto tradicional y responde a las características descritas; el de la izquierda (nº19) se trata de un merendero reformado, con fachada revestida de piedra, cubierta inclinada de teja y buen estado de conservación, desde el que probablemente se realizaba el acceso original a la bodega subterránea. El acceso actual a la bodega se realiza desde la entrada de la derecha. El nombre de este lagar y bodega hace referencia a que antiguamente perteneció al concejo.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Villa"	MERENDERO	BODEGA	100

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,7 x 4,6 x 2,2
Capacidad (cántaras)	2300
Longitud de palanca (m)	8,8

Elementos existentes

☒ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

En la pila de la uva se ha realizado el acceso actual a la bodega, siguiendo el trazado de la canilla que antiguamente comunicaba dicha pila con la pila del mosto. Esta última se emplaza bajo tierra, y en ella se observa el revoco en la parte inferior de las paredes.



Pila de la uva



Pila del mosto subterránea

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Villa"	MERENDERO	BODEGA	100

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	842,9 / 841 - 840	Desnivel (m)	1,9 - 2,9
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	13
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Acceso directo		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	849,5	852		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Bueno	Bueno		

Observaciones:


El acceso actual no es el original. Se observa una pared tapiada frente a la pila del mosto que probablemente sería el acceso original. Cuenta con dos galerías independientes, que comparten la cercera 1, en la cual entronca un tubo proveniente de la bodega 86 (*Calastrises*). La nave de la izquierda respira con la bodega 99 (*Castillejo*). La nave de la derecha tiene una posible comunicación con la bodega 101 (*Salinas I*) y se aprecia el eje de construcción. Al fondo de esta nave hay un hueco tapado con ladrillo que comunica con la bodega 86 (*Calastrises*). Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1