

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Malpica"	LAGAR	BODEGA	<b>92</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	4. La Charca
<b>Localización</b>	Calle La Charca
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual - Ayuntamiento
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual - Ayuntamiento

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Sin uso
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Camino
<b>Número de plantas</b>	-
<b>Cerramiento de fachada</b>	
<b>Tipo de cubierta</b>	
<b>Material de cubierta</b>	
<b>Estado de conservación</b>	Ruina avanzada

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>El lagar y la bodega de Malpica eran propiedad del Ayuntamiento en el año 1753, y así se refleja en el Catastro de Ensenada. En la actualidad, el solar se utiliza de escombrera.</p>
---

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Malpica"	LAGAR	BODEGA	92

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	3,8 x 3,8 x 1,8
<b>Capacidad (cántaras)</b>	1600
<b>Longitud de palanca (m)</b>	7,6

### Elementos existentes

☐ Pila uva   
 ☐ Pila mosto   
 ☐ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido
-------------------------------	--------------

### Observaciones:


Se aprecia la piedra que hacía de base en la puerta de descarga. A escasos metros de este lagar se emplaza una piedra o pilón, que podría ser la propia de este jaraíz. Según el Catastro de Ensenada, el lagar tenía "*de cabida ochenta carros*". Las dimensiones hipotéticas del lagar representado en el plano general, en base a las condiciones topográficas y a los vestigios encontrados, se corresponden con la medida de capacidad mencionada en el Catastro de Ensenada. Dicha correspondencia depende de la asignación en cestos que se otorgaba a cada "carro teórico", lo cual variaba de una localidad en otra. Así, para el caso de Roa (que es el que valida el presente lagar), un carro suponen 4 cestos (siendo cada cesto 115 kg de uva, o 5 cántaras de mosto).



*Lagar*



*Piedra del cargadero*



*Piedra situada en las cercanías*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Malpica"	LAGAR	BODEGA	92

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	845 / 841	<b>Desnivel (m)</b>	4
<b>Orientación</b>	Este		
<b>Acabado inferior</b>		<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>			
<b>Acabado superior</b>			
<b>Estado</b>	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	
<b>Elementos de refuerzo</b>	
<b>Ventilación</b>	
<b>Estado</b>	Hundida

CERCERA/S				
<b>Cota en superficie (m)</b>	849			
<b>Acabado</b>				
<b>Estado</b>	Taponada			

<b>Observaciones:</b>
Según el Catastro de Ensenada, la bodega se compone de <i>"diez suelos para cubas"</i> . Esto implica una bodega de aproximadamente 28 metros de longitud lineal. La posible ubicación de la cercera se ha determinado en base a un hundimiento ocurrido hace unos años.



Cercera