

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Calle Real"	VIVIENDA	BODEGA	<b>3</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	1. San Pedro
<b>Localización</b>	Calle Real, nº20
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Vivienda
<b>Uso antiguo</b>	El actual
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Dos
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

El acceso a la bodega se realiza desde el sótano de la vivienda.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Calle Real"	VIVIENDA	BODEGA	<b>3</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	828,3 / 827,3	<b>Desnivel (m)</b>	1
<b>Orientación</b>	Noroeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	4
<b>Material acabado inferior</b>	Cemento		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Corta (<12m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Bóveda de cañón en sillería
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	Regular


CERCERA/S	cercera			
<b>Cota en superficie (m)</b>	834			
<b>Acabado</b>	Hormigón			
<b>Estado</b>	Bueno			

#### Observaciones:

Al inicio de la nave existe un pozo. La bodega se inundó en torno al año 2015, alcanzando el agua medio metro de altura sobre el suelo, debido a la rotura de una tubería de la Calle Real. Existen humedades en la zona final de la nave, donde se han formado unas llamativas estalactitas. Cuentan que hace 30 o 40 años vino un cura a la bodega y se llevó las más bonitas. En esta zona final de la nave, la única sin cubrir con piedra, se aprecia cómo la bodega se desarrolla en el estrato arcilloso, al que sucede por encima una fina capa de conglomerado antes del estrato arenoso.



Acceso



Nave subterránea



Cercera