

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "El Carro II"	ALMACÉN	-	126



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Calle El Viso nº53
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Almacén
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Plancha de fibrocemento
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

En la actualidad forma una única edificación junto con la del lagar 125 (*El Carro I*).

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "El Carro II"	ALMACÉN	-	126

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,9 x 4,5 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1900
Longitud de palanca (m)	9,3

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
-------------------------------	--------------

Observaciones: