

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Tío Damaso"	VIVIENDA	BODEGA	55



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle San Antonio nº17
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Vivienda
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:
A la fachada se adosa un poyo.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Tío Damaso"	VIVIENDA	BODEGA	55

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	842 /	Desnivel (m)	
Orientación	Oeste		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado			

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:
No ha sido posible visitar la bodega. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. La relación de la cercera con esta bodega es una hipótesis, en base a su ubicación. Entre la edificación de acceso y la bodega 63 (<i>Buenaparte</i>) existe un pequeño socavón que podría corresponder a un hundimiento de la presente bodega o a su cercera.