

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "El Señorito"	MERENDERO	BODEGA	<b>41</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	Calle Alta, nº33.
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Merendero
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

#### Observaciones:

El zócalo de la fachada está realizado en piedra en mampostería, manteniendo un aspecto tradicional. A la derecha de la puerta y al nivel de la calle existe un pequeño hueco de ventilación, que se corresponde con la escalera de bajada a la bodega. Antiguamente dicha escalera de acceso se iniciaba en la ubicación de este hueco. Esta bodega también ha recibido las denominaciones tradicionales de "Doña Mercedes" y "Judío Errante".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “El Señorito”	MERENDERO	BODEGA	<b>41</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	2,5 x 2,1 x 1,6
<b>Capacidad (cántaras)</b>	525
<b>Longitud de palanca (m)</b>	

### Elementos existentes

☐ Pila uva    
 ☒ Pila mosto    
 ☐ Cargadero    
 ☐ Viga    
 ☐ Pilón    
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

### Observaciones:

Probablemente se trataba de una tina o lagareta, en la que el prensado se realiza mediante una prensa de husillo. Sólo se conserva una pequeña pila para contener mosto, enmarcada mediante piedra en sillería. Dicho recipiente se ubica en el cañón de bajada a la bodega, para favorecer el trasiego por gravedad, y contaba con un orificio que lo comunicaba previsiblemente con otra pila para mosto situada en un nivel superior.



*Pila del mosto y cañón de acceso*



*Pila del mosto*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "El Señorito"	MERENDERO	BODEGA	<b>41</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	839 / 835,2 – 834,6	<b>Desnivel (m)</b>	3,8 – 4,4
<b>Orientación</b>	Noroeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	19 – 22
<b>Material acabado inferior</b>	Cemento		
<b>Acabado superior</b>	A tramos: bóveda tabicada + bóveda de tierra		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Corta (<12m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Arcos de piedra en sillería
<b>Ventilación</b>	Por comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S				
<b>Cota en superficie (m)</b>				
<b>Acabado</b>				
<b>Estado</b>				

#### Observaciones:

Comunica con bodega 42 (*El Beneficio*) a través de un hueco realizado en la bóveda de la presente bodega.



*Acceso*



*Nave subterránea*