

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Lobos"	CONTADOR	BODEGA	81



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	En la ladera noreste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Las esquinas de la fachada, y el dintel y jambas de la puerta son de piedra en sillería. A la fachada se adosa un poyo y un asador. Junto al acceso se emplaza una mesa y unos bancos corridos, cerrado con un pequeño peto realizado en piedra en sillería. Conserva su aspecto tradicional. Esta bodega también se denomina "Los Gallos".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Lobos"	CONTADOR	BODEGA	81

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	850 / 847,4	Desnivel (m)	2,6
Orientación	Noreste		
Acabado inferior	Escalera + Rampa	Nº escalones	5
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	858	861		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Bueno	Bueno		

Observaciones:

Respira con bodega 82 (*Las Monas*), y probablemente también con la bodega 79 (*Las Dos Bodegas II*). El pasillo de la nave está en un nivel más bajo que el espacio que ocupan las cubas. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Cercera 1