

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Zarzal"	MERENDERO	BODEGA	<b>102</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	4. La Charca
<b>Localización</b>	Calle La Charca nº6
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Merendero
<b>Uso antiguo</b>	Contador
<b>Viario público de acceso</b>	Camino
<b>Número de plantas</b>	Dos aprovechando el desnivel
<b>Cerramiento de fachada</b>	Revestimiento de piedra
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Zarzal"	MERENDERO	BODEGA	<b>102</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	843 / 841,1	<b>Desnivel (m)</b>	1,9
<b>Orientación</b>	Este		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	10
<b>Material acabado inferior</b>	Cemento		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda de hormigón		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Corta (<12m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S				
<b>Cota en superficie (m)</b>	849			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>	Bueno			

#### Observaciones:

Respiraba con bodega 101 (*Salinas I*). Cuenta con un interesante acabado superficial en diversos puntos en los que hubo que reforzar la bóveda de la galería. Consiste en un enfoscado de cemento, sobre el que se realizaron picadas cuando aun estaba fresco, a semejanza de las marcas de labra que deja el pico sobre la tierra, y sobre el que posteriormente se aplicó tierra con agua, consiguiendo de esta manera integrarlo con la estética tradicional.



Acceso



Nave subterránea



Cercera