

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Oveja"	ACCESO BODEGA	BODEGA	134



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Calle El Viso, al sur del frontón
Titularidad sobre rasante	Desconocido
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Solar
Uso antiguo	Acceso directo a bodega
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Plana
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El dintel de la puerta cuenta con la inscripción de "Año de 1878". Las esquinas, así como las jambas y el dintel de la puerta se resuelven con piedra en sillería. Acceso tapiado. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Oveja"	ACCESO BODEGA	BODEGA	134

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	843 / 838	Desnivel (m)	5
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:
