

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Bocos"	MERENDERO	BODEGA	88



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	Calle La Charca nº7
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Camino
Número de plantas	Dos aprovechando el desnivel
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

La edificación cuenta con un amplio porche, desde el que también se accede a la derecha a la bodega 87 (*El Copetillo*). Es la sede de la Peña San Roque.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Bocos"	MERENDERO	BODEGA	88

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	845 / 839,8 - 839,1	Desnivel (m)	5,2 - 5,9
Orientación	Noreste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	22
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Hormigón
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	851			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

La bodega se desarrolla en dos naves paralelas. Al fondo de la nave principal se levantó un muro tras el cual continuaba aproximadamente 8 metros. La nave del nivel inferior cuenta con el terreno natural como pavimento. La cercera se utiliza como chimenea.



Acceso



Nave subterránea



Cercera