

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Mayordomo"	CONTADOR	BODEGA	76



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	En la zona norte
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. El dintel y las jambas de la puerta se realizan en piedra en sillería. Cuenta con un original alero resuelto en piedra arenisca. Conserva su aspecto tradicional. La denominación de Mayordomo puede estar relacionada con una de estas figuras: el Mayordomo de Propios, uno de los cargos históricos del Concejo, quien administraba las finanzas de los bienes propios de la villa o el Mayordomo de la fábrica de la iglesia de Santa María o San Pedro. Según el censo de bodegas del año 1996, existía una bodega denominada "Miguel Mayordomo", pudiendo referirse a la presente.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Mayordomo"	CONTADOR	BODEGA	76

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	849,5/ 846,3	Desnivel (m)	3,2
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	19
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera			
Cota en superficie (m)	857,5			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

El camino desde la bodega enlucida al exterior se abre al eje de construcción en la bóveda de la nave. A mitad de la nave comunica con la bodega 75 (*Guardagallos*), la cual cuenta con una cercera taponada justo encima de dicho respiradero. Al inicio de la nave se observan unos rehundidos en el suelo, en los que se alojarían los pozales que recogían el vino de las cubas, así como el agua cuando se limpiaban. Existen unos rebajes en la bóveda de la nave justo encima de las cubas del fondo, presumiblemente para facilitar la labor de los tiradores (las personas que llenaban las cubas de vino).



Acceso



Nave subterránea



Cercera