

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Hermes"	MERENDERO	BODEGA	9



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	1. San Pedro
<b>Localización</b>	Calle Alta nº12
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Merendero
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de ladrillo
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

La edificación es conocida con el nombre de "La Tina".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Tío Hermes”	MERENDERO	BODEGA	9

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	2,8 x 2,9 x 1,8
<b>Capacidad (cántaras)</b>	900
<b>Longitud de palanca (m)</b>	

### Elementos existentes

☐ Pila uva   
 ☐ Pila mosto   
 ☐ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido
-------------------------------	--------------

### Observaciones:

La denominación de esta edificación como “La Tina” puede hacer alusión a la antigua existencia de un pequeño lagar, probablemente con prensa de husillo en lugar de viga. En la bóveda de la nave de la bodega existe un pequeño agujero actualmente taponado que podría servir para el trasiego del mosto desde la pila.



*Canilla a bodega*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Hermes"	MERENDERO	BODEGA	9

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	836 / 830,8	<b>Desnivel (m)</b>	5,3
<b>Orientación</b>	Sur		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	20
<b>Material acabado inferior</b>	A tramos: Piedra + Ladrillo		
<b>Acabado superior</b>	A tramos: bóveda tabicada + bóveda de tierra		
<b>Estado</b>	Regular		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Corta (<12m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S	cercera			
<b>Cota en superficie (m)</b>	836			
<b>Acabado</b>	Ladrillo			
<b>Estado</b>	Bueno			

#### Observaciones:

La bodega se desarrolla en el estrato arenoso, siendo visible a través de la cercera el estrato arcilloso superior. La cercera en superficie tiene la base de piedra y se encuentra parcialmente enfoscada. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda del cañón de acceso, en su parte inferior.



Acceso



Nave subterránea



Cercera