

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "San Antonio III"	VIVIENDA	-	59



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	Calle San Antonio nº29
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Vivienda
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "San Antonio III"	VIVIENDA	-	59

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4 x 3,3 x 1,8
<b>Capacidad (cántaras)</b>	1400
<b>Longitud de palanca (m)</b>	7,5

<b>Elementos existentes</b>					
<input type="checkbox"/> Pila uva	<input type="checkbox"/> Pila mosto	<input type="checkbox"/> Cargadero	<input type="checkbox"/> Viga	<input type="checkbox"/> Pilón	<input type="checkbox"/> Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido
-------------------------------	--------------

**Observaciones:**