


	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Cayayos"	CONTADOR	BODEGA	71



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera norte del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Plana
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

<p>Observaciones:</p> <p>A la fachada se adosa un poyo. Sobre la puerta está rotulado el número 55.</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Cayayos"	CONTADOR	BODEGA	71

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	849,5 / 846,1	Desnivel (m)	3,4
Orientación	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	13
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en mampostería
Ventilación	Por comunicación con otra bodega
Estado	Bueno


CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:

Respira con bodega 72 (*Señoritas*) y al fondo de la nave con bodega 70 (*Los Colgajillas*). Bajo el arco de medio punto resuelto en mampostería existente al inicio de la nave, se aprecian los huecos donde apoyaba la cimbra usada en su construcción.



Acceso



Nave subterránea