

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Molinos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	133



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Calle El Viso nº12
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Su denominación tradicional pudiera hacer alusión al señor Villuelas, conocido como el tío Molinos. Conserva parte de su aspecto tradicional. La fachada tiene un escudo labrado en piedra. En otro escudo de labrado más reciente está inscrito "*Cueva del buen Conde Fernán González*". Cuenta con varias parras jalonando el acceso. En una columna pétreo junto a la entrada se lee "*En memoria de aquellos que cultivaron en esta tierra los primeros majuelos. Gumiel de Mercado. 1987*". Pertenece a Bodegas Valduero. Las Normas Urbanísticas Municipales aplican a este edificio un nivel de Protección Ambiental, estando contemplado en la ficha 34 del Catálogo de Bienes Protegidos.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Molinos”	LAGAR MERENDERO	BODEGA	133

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4,7 x 5 x 1,8
Capacidad (cántaras)	2600
Longitud de palanca (m)	11,1

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
☒ Viga
☒ Pilón
☒ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

La viga presenta una pequeña curvatura lateral. El husillo cuenta con las iniciales “AM” talladas en cada una de sus caras, en posible alusión a su creador. Los elementos conservados se encuentran en buen estado. A mitad del cañón de bajada a la bodega existe una pequeña sala, que podría haberse destinado a pila del mosto subterránea.



Viga y husillo



Husillo y pilón



Pilón

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Molinos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	133

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	843 / 838,9 - 833,8	Desnivel (m)	4,1 - 9,2
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	44
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Hormigón
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y bóveda de cañón en hormigón
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	cercera 4
Cota en superficie (m)	845	846	862	843
Acabado	Piedra	Piedra	Tubo metálico	Piedra
Estado	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Observaciones:

Desde la sala situada a mitad de cañón surge un elemento singular: un conducto de piedra que recorre el lateral del cañón hasta el nivel de la bodega, donde culmina en una canilla. La galería actual resulta de una posible unión con otra bodega cuyo acceso está impedido, así como de una extensa ampliación realizada en los años 90. Dicha ampliación tiene un acceso tapiado desde el patio de la Cooperativa, y fue objeto de un hundimiento en 2013. Las cerceras 3 y 4 cuentan con ventilación forzada. La cercera 3 corresponde a la ampliación. La cercera 5 está tapada en superficie, en la cota 843, mediante un forjado de hormigón. Foto de cerceras 2, 3, 4 y 5 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1