

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Figueros"	CONTADOR	BODEGA	84



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera sureste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Regular

Observaciones:

Las jambas y el dintel de la puerta se resuelven con piedra en sillería. Conserva su aspecto tradicional. Acceso abierto.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Figueros"	ACCESO BODEGA	BODEGA	84

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	851,5 / 843,8	Desnivel (m)	7,7
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	37
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	A tramos: bóveda de piedra en mampostería + bóveda de tierra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	cercera 4
Cota en superficie (m)	857	854	853	856
Acabado	Piedra	Piedra	Piedra	Piedra
Estado	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Observaciones:

Se aprecia el eje de construcción en la bóveda del cañón de acceso. Restos de mobiliario de una peña juvenil. Sin síntomas de actividad. Respira con bodega 60 (*Los Faustos*). La cercera 1 sirve en un nivel superior a la bodega 83 (*Los Cohetes*). Fotos de cerceras 2, 3 y 4 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1