

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Costanilla Alta"	ACCESO BODEGA	BODEGA	85



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	C/ Costanilla Alta
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Costanilla Alta"	ACCESO BODEGA	BODEGA	85

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	846 / 843	Desnivel (m)	3
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior	Bóveda de hormigón		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:
No ha sido posible el acceso a la bodega. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética.